


Dąbrowa Biskupia 14.02.2024r.



**Pani Wiesława Posadzy**  
**Przewodnicząca**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**

W związku z interpelacją Pani Renaty Gawrysiak złożonej w dniu 13 lutego 2024r. zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) poniżej przekazuję odpowiedź na interpelację w sprawie naprawienia drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna i o zebranie poboczy, która poprzednio była zgłaszana interpelacją w dniu 26 09.2023r. i wyjaśniam, że zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami na w/w interpelację tj.:

- w dniu 5 października 2023r.,
- a następnie 20 listopada 2023r.,

dziury w drodze gminnej – odcinek starej drogi zostały uzupełnione masą asfaltową na zimno przez pracowników referatu komunalnego Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej o czym świadczy zapisy z Dziennika objazdu dróg gminnych z 2023r.:

Lp.	Data objazdu	Nazwisko i imię kontrolującego	Numer ewidencyjny odcinka drogi	Trasa objazdu	Zauważone usterki, braki i uszkodzenia oraz ich lokalizacja	Zalecenia pokontrolne i termin realizacji	Data wykonania zlecenia
196	10.10.2023	Joanna Roszak	150 607C	Dąbrowa Biskupia - Rejna	Konieczność koszenia poboczy	Koszenie poboczy	11.10.2023r
235	14.11.2023	Joanna Roszak	150 607C	Dąbrowa Biskupia - Rejna	Dziury i wyboje na poboczach	Uzupełnienie wybitych poboczy masą asfaltową	16.11.2023 Ok. 0,3 tony pozostało z zamówienia z 22 września 2023r.
253	28.11.2023	Joanna Roszak	150 607C	Dąbrowa Biskupia - Rejna	Wymaga zebrania poboczy od posesji Nowy Dwór 6 w kierunku centrum wsi. Równanie drogi gminnej w kierunku leśniczówki Rejna - Balczewo	Zebranie poboczy od posesji Nowy Dwór 6 w kierunku centrum wsi Równanie drogi gminnej w kierunku leśniczówki Rejna - Balczewo	29.11.2023

Wobec powyższego wyjaśniam, że dziury łatane były na zgłoszenia.

Pobocza wzdłuż drogi gminnej w Nowym Dworze zostały częściowo zebrane w 2023r. od posesji Nowy Dwór 6 w kierunku centrum wsi.

Nie ma możliwości, aby nie było zastoju wody po opadach atmosferycznych w przypadku gdy przedmiotowa droga przebiega poniżej linii okolicznych posesji czy skarpy leśnej.

Wyjaśniam, że załączone na fotografiach ubytki w jezdni są wynikiem oddziaływania na pęknięcia (szczeliny) w starej części drogi gminnej w wyniku panujących warunków atmosferycznych spowodowanych panującą porą roku (opady deszczu i roztopy w dzień - mróz w nocy).

Wody opadowe i roztopowe wnikają w powstałe pęknięcia. Podczas ponownego spadku temperatury poniżej zera zgromadzona w szczelinach nawierzchni woda zaczyna zamarzać, co powoduje bardzo szybkie niszczenie okolic spękania i występowanie z czasem uszkodzeń powierzchniowych.

Gdy woda dostanie się do podbudowy pomocniczej, spowoduje niebezpieczne i niekontrolowane rozluźnianie ziaren kruszyw, a skutkiem tego będzie zniszczenie stabilnego podłoża pod warstwy bitumiczne. Woda przedostająca się do wnętrza konstrukcji nawierzchni przez spękania może także powodować wymywanie drobnych, luźnych cząstek mieszanki mineralno-bitumicznej, odrywających się od całej mieszanki na skutek utraty przyczepności do lepiszcza.

Zgłoszone ubytki będą sukcesywnie uzupełniane jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne i uzupełniane będą wg. pilności i braku przejezdności.

Zostaną uzupełnione masą asfaltową na zimno – aby prowadzić takie prace wymagana jest pogoda z dodatnimi z temperaturami tj. powyżej 10 stopni w dzień i bez mrozów w nocy.

Nie może też zalegać woda w dziurach. W przypadku niskich temperatur, poniżej lepko-sprężystego zakresu pracy lepiszcza, zdolność materiału do prawidłowego rozpraszania naprężeń staje się coraz mniejsza, co w konsekwencji skutkuje nadmierną kumulacją naprężeń przy jednoczesnej bardzo dużej sztywności materiału jest to moment, w którym dochodzi do zniszczenia związania cienkiej warstwy mastyksu z powierzchnią kruszywa grubego i wypełnianie ubytków nie jest trwałe (masa zostaje wywieziona na kołach).

Odnośnie wyrównania i nawiezienia kamienia przy zjeździe na drogę gruntową w kierunku Brudni – wyjaśniam, że zostanie zamówiony transport kamienia wapiennego i rozplantowany w miarę poprawy warunków pogodowych i możliwości kadrowych.

Obecne warunki atmosferyczne już powodują opóźnienia w planowanych działaniach na drogach gminnych.

WOJTA GMINY  
*[Podpis]*  
mgr Renata Gawrysiak

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. Renata Gawrysiak – Radna Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
3. A/d