

Pan

**Piotr Kołodziej
Przewodniczący**

Rady Gminy Dąbrowa Biskupia

12 CZE. 2024

3089

[Signature]

W związku z interpelacją Pana Radnego Rady Gminy Dąbrowa Biskupia – Norberta Michalak zgłoszonej w dniu 29 maja 2024r. dotyczącą podjęcia działań w sprawie ponownego uruchomienia i funkcjonowania placu zabaw w sołectwie Konary wyjaśniam, że do zadań gminy należy kontrola stanu technicznego obiektu rekreacyjnego jakim jest plac zabaw tj. sprawności urządzeń zabawowych.

Place zabaw, w Gminie Dąbrowa Biskupia zostały w większości pobudowane w 2011r.

W chwili obecnej na terenie gminy funkcjonują 23 takie place zabaw, na których urządzenia zabawowe przestają być zdadne do użytkowania.

W roku 2023 przeprowadzana została ekspertyza z której wynika, że aby przywrócić podstawowe elementy zabawowe, z których składały się poszczególne place zabaw na każdą miejscowość należałoby przeznaczyć średnio 35 000 zł, co w skali gminy, w obecnym budżecie jest wydatkiem nie do zrealizowania.

Dlatego w ramach przeprowadzonych przeglądów technicznych istniejących urządzeń w najbliższym okresie tj. do lipca br. pracownicy „gminnej komunalki” będą przeprowadzać remonty pozostałego sprzętu.

Ostatnia kontrola przeprowadzona została do 28 marca 2024 roku.

W ramach ustaleń pokontrolnych: jedynym urządzeniem zabawowym wyłączonym z eksploatacji w miejscowości Konary ze względu na zły stan techniczny został wielofunkcyjny zestaw zabawowy.

Pozostałe elementy po poddaniu remontowi i konserwacji nadają się do dalszego bezpiecznego użytkowania, otoczenie nie stwarza zagrożenia dla użytkowników.

W zakresie robót remontowych przeprowadzone zostaną:

- usunięte zostaną wystające w furtce gwoździe,
- wymiana spróchniałego elementu w oparciu - sprężynowca bliżej huśtawki wahadłowej pojedynczej,
- zalecana – wymiana butwiejących słupów huśtawki wahadłowej podwójnej,


Zalecane są również:

- wymiana skorodowanych słupów huśtawki wahadłowej pojedynczej,
- podest karuzeli,
- siedziska do wymiany -Huśtawka wagowa,
- huśtawka wahadłowa podwójna – korozja elementu metalowego.
- zalecana wymiana siedzisk huśtawek wahadłowych.

Bieżąca konserwacja obejmować będzie wymianę drewnianych elementów, które ze względu na bezpośrednie narażenie na warunki atmosferyczne ulegają butwieniu, przez to są niestabilne i mogą powstawać ostre krawędzie; nastąpi ich czyszczenie i malowanie.

Wskazane również jest regularne smarowanie łożysk i zawiesi w huśtawkach oraz czyszczenie łańcuchów z ewentualnie pojawiającej się rdzy.

Plac zabaw w Konarach jest cały czas dostępny za wyjątkiem jednego wielofunkcyjnego urządzenia zabawowego wyłączonego z eksploatacji (fot. poniżej)



WÓJTA GMINY
[Signature]
Marcin Filipiak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radny Rady Gminy Dąbrowa Biskupia – Norbert Michalak
3. A/a